

Если появляются проблемы в конструкции ходовой, проявляющиеся характерными звуками при повороте руля, следует провести осмотр подвески. Велика вероятность выхода из строя **опорных подшипников Фольксваген Тигуан**. Детали играют важную роль в обеспечении комфорта поездок, управляемости и безопасности передвижения. Эксплуатация автомобиля допускается только с исправными опорами, в противном случае будут повреждены другие компоненты рулевого управления и амортизационного механизма.

Признаки износа опорных подшипников

Как понять, что автокомпоненты пришли в негодность? Владелец Volkswagen Tiguan может самостоятельно проверить состояние деталей. Достаточно покрутить руль на неподвижном кроссовере. О неисправности запчастей скажут посторонние звуки (скрежет, скрип, пережат) и вибрации с щелчками, передающиеся на руль.

Обнаружив симптомы проблемы, следует подтвердить свои предположения. Для этого отправляйтесь на осмотр и диагностику ходовой в техцентр. Специалисты проверят состояние подвески и определят дефектные комплектующие.

Замена опор подшипников Тигуан

Процедура демонтажа старых деталей VW Tiguan проходит в 10 этапов:

1. Откручивание крепежных болтов и снятие колес.
2. Откручивание крепежа рычагов от шаровых опор.
3. Отсоединение наконечников с рулевыми тягами.
4. Демонтаж крепежа передних приводов, извлечение валов из ступиц.
5. Снятие крепежа поворотных кулаков и амортизаторов.
6. Откручивание крепежных элементов верхних опор стоек и снятие амортизаторов.
7. Сжатие пружины.
8. Откручивание крепежа опор амортизаторов.
9. Извлечение опор и подшипников.
10. Монтаж в обратном порядке.

У опытного автомастера на процедуру уходит пару часов. Если вы решили провести работу самостоятельно и делаете это впервые, будьте готовы к тому, что понадобится

больше времени.

Запчасти для Тигуана

Если нужна замена опорного подшипника, рекомендуется покупать оригинальную деталь от VAG. Каталожный номер изделия – 6N0412249C. Случается, что в ходе ремонта болты крепления стойки амортизатора отказываются откручиваться. В такой ситуации не обойтись без спиливания крепежа. Тогда одной покупкой подшипника не обойтись, нужна замена опоры в сборе. Автокомпонент подлежит замене также при повреждении резьбы. Выгодным вариантом станет приобретение товара от производителей TRW и Lemforder.

В наличии магазина АМ-Партс детали подвески Тигуан от мировых изготовителей. Заказывайте автозапчасти в нашем сервисе, чтобы оперативно и качественно восстановить работоспособность любимого кроссовера.

Если появляются проблемы в конструкции ходовой, проявляющиеся характерными звуками при повороте руля, следует провести осмотр подвески. Велика вероятность выхода из строя **опорных подшипников Фольксваген Тигуан**. Детали играют важную роль в обеспечении комфорта поездок, управляемости и безопасности передвижения. Эксплуатация автомобиля допускается только с исправными опорами, в противном случае будут повреждены другие компоненты рулевого управления и амортизационного механизма.

Признаки износа опорных подшипников

Как понять, что автокомпоненты пришли в негодность? Владелец Volkswagen Tiguan может самостоятельно проверить состояние деталей. Достаточно покрутить руль на неподвижном кроссовере. О неисправности запчастей скажут посторонние звуки (скрежет, скрип, перекал) и вибрации с щелчками, передающиеся на руль.

Обнаружив симптомы проблемы, следует подтвердить свои предположения. Для этого отправляйтесь на осмотр и диагностику ходовой в техцентр. Специалисты проверят состояние подвески и определят дефектные комплектующие.

Замена опор подшипников Тигуан

Процедура демонтажа старых деталей VW Tiguan проходит в 10 этапов:

1. Откручивание крепежных болтов и снятие колес.
2. Откручивание крепежа рычагов от шаровых опор.
3. Отсоединение наконечников с рулевыми тягами.
4. Демонтаж крепежа передних приводов, извлечение валов из ступиц.
5. Снятие крепежа поворотных кулаков и амортизаторов.
6. Откручивание крепежных элементов верхних опор стоек и снятие амортизаторов.
7. Сжатие пружины.
8. Откручивание крепежа опор амортизаторов.
9. Извлечение опор и подшипников.
10. Монтаж в обратном порядке.

У опытного автомастера на процедуру уходит пару часов. Если вы решили провести работу самостоятельно и делаете это впервые, будьте готовы к тому, что понадобится больше времени.

Запчасти для Тигуана

Если нужна замена опорного подшипника, рекомендуется покупать оригинальную деталь от VAG. Каталожный номер изделия – 6N0412249C. Случается, что в ходе ремонта болты крепления стойки амортизатора отказываются откручиваться. В такой ситуации не обойтись без спиливания крепежа. Тогда одной покупкой подшипника не обойтись, нужна замена опоры в сборе. Автокомпонент подлежит замене также при повреждении резьбы. Выгодным вариантом станет приобретение товара от производителей TRW и Lemforder.

В наличии магазина АМ-Партс детали подвески Тигуан от мировых изготовителей. Заказывайте автозапчасти в нашем сервисе, чтобы оперативно и качественно восстановить работоспособность любимого кроссовера.